




PLANTA ARQUITECTONICA




FACHADA FRONTAL




FACHADA LATERAL



FACHADA LATERAL



FACHADA POSTERIOR



BIOFOSA

<b>OBRA:</b> "Mantenimiento a casetas de vigilancia del puerto año 2021 en el puerto de Altamira, Tam."		<b>FECHA:</b> JULIO 2021
	<b>NOMBRE DEL CROQUIS:</b>  <b>PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS "TORTUGA"</b>	
	<b>ACOTACIONES:</b> En metros	<b>ESCALA:</b> INDICADA
		<b>NUMERO:</b> API-ALT-GI-M-C013-21-0