




ALZADO DE PORTÓN PARA CERCADO



DETALLE SUPERIOR



DETALLE INFERIOR

OBRA: "Mantenimiento general a instalaciones de la Aduana de Altamira, Tam."		FECHA: SEPT. 2021
	NOMBRE DEL CROQUIS:	
	DETALLE "PORTON CERCADO"	
ACOTACIONES: En metros	ESCALA: INDICADA	NUMERO: API-ALT-GI-M-C035-21-0